



คู่มือ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก... โทร. ๐-๓๒๗๐-๖๑๕๕
ที่... พบ.๗๓๑๐๑/ ๗๖๓... วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เรื่อง... รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในตำบลเขากระปุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ตำบลเขากระปุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. ข้อเท็จจริง

จากการลงพื้นที่หมู่ที่ ๑-๑๔ เพื่อสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่ตำบลเขากระปุกพบว่าในตำบลเขากระปุกไม่มีปัญหาหน้าเสี่ยในพื้นที่

๓. กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ตามมาตรา ๘๐ กำหนดว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัดอากาศเสียอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้ง อากาศเสียหรือมลพิษ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามมาตรา ๖๘ หรือมาตรา ๗๐ เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบหรือ อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวันและจัดทำบันทึกรายละเอียดเป็นหลักฐาน ไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบหรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง การเก็บสถิติข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานให้ทำตามหลักเกณฑ์วิธี วิธีการและแบบที่ กำหนดในกฎกระทรวงในกรณีที่มีระบบบำบัดอากาศเสียระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัดของเสียหรือ อุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวในวรรคหนึ่งจะต้องมีผู้ควบคุมตามที่เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กำหนดให้ผู้ควบคุมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่งแทนเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ผู้ได้รับใบอนุญาต รับจ้างให้ บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียมีหน้าที่ต้องดำเนินการเช่นเดียวกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามวรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววิภา จันทร์สุขพุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เห็นควรพิจารณา ต่อไป

(นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

(นายไพฑูรย์ ตรีรัตน์สถิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

อนุมัติ

(นายธีรพล พันธุ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาบ้านเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลสำรวจ ประจำปี ๒๕๖๖

สาเหตุของบ้านเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา														
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔
๑. น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒. น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔. ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๘. การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบบ้านเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบุก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาบ้านเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ พบว่า น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คั้วเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาบ้านเสียเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระบุก โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกสถิติที่เก็บจากแหล่งเกิดมลพิษ